

Segments de piston 106.68 mm Ford côte réparation +0.030" (0.762 mm)

Cette pièce remplace les références 83917465, 83917466, DJPN6149T, DJPN6149U, 81814537



Marque : Ford

Référence : 125687

Prix : 27.60€

Critères associés :

Marque : Ford

Descriptif :

Segments de piston 106.68 mm Ford côte réparation +0.030" (0.762 mm)

Le jeu se monte sur les modèles suivants :

Série 1000 : 2000 , 3000 , 5000 .

Série 100 : 2600 , 3600 , 3900 , 4100 , 5600 , 5700 .

Série 10 : 2310 , 2610 , 2810 , 2910 .

Moteur : BSD326 , BSD329 , BSD330 , BSD332 , BSD438 .

Poids 0.30 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)