

Segments de piston de pompe hydraulique 25 mm Massey Landini

Cette pièce remplace les références 897493M1, 897793M1, 897793M91, 897493V1, 377532X1, 962139M91



Marque : Massey Ferguson

Référence : 130310

Prix : 1.51€

Critères associés :

Marque : Landini, Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur :

Landini

5860 7830 Large 9550

Massey Ferguson

1080 1085 1200 133 135 135 US Built 140 148 150 152 158 165 165 US Built 168 175 175 US Built 178 180 185 188 20 20C 20D 20E 20F 2135 230 230 US Built 231 235 Brazilian 240 245 250 250 Brazilian 250X Brazilian 255 261 265 Brazillian 270 275 Brazilian 282 282 US Built 283 Brazilian 285 285 US Built 290 Brazilian 290 US Built 292 Brazilian 295 Brazilian 296 Brazilian 297 Brazilian 299 Brazilian 299 Brazilian 390T 393 396 398 399 40 40B 40E 415 Brazilian 425 Brazilian 435 Brazilian 440 Brazilian 445 Brazilian 460 Brazilian 465 Brazilian 475 Brazilian 492 Brazilian 50 50C 50D 50E 50EX 550 565 575 670 675 690 698 698T 699

[Lien vers la fiche du produit](#)