

Téton renvoi écrou/secteur denté boîtier de direction Massey Ferguson

cette pièce remplace la référence 1861583M1



Marque : Massey Ferguson

Référence : 127416

Prix : 4.80€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

100

135 (155523->), 135V (155523->), 148, 152, 152F, 152S, 152V, 158

200

230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 835, 35, FE35 Moissonneuse-Batteuse 240

[Lien vers la fiche du produit](#)