

Alternateur 65 ampères - Case IH/Claas combines/Deutz/Fendt/Landini/MB Trac/Mc Cormick/Steyr/Unimog/Volvo-BM/Zetor

Cette pièce remplace les références constructeur 01163752 , 0117163 , 1163752 , 130100090744 , 131000090739 , 1532068C1 , 1532068C2 , 3218544EX , 38800090021 , 61000090072 , 6205473 , 6854980 , 80452309 , C000900010200 , G345900011010 , X830060020 , X830060022 , X830060022000



Référence : 128402

Prix : 134.40€

Critères associés :

Marque : Case IH, Claas, Deutz Fahr, Fendt, Landini, Mc Cormick, Steyr, Zetor

Alternateur 65 ampères - Case IH / Claas combines / Deutz / Fendt / Landini / MB Trac / Mc Cormick / Steyr / Unimog / Volvo-BM /

Montage sur

Case IH

43

743 , 743XL

44

644 , 744 , 844 , 844S , 844XL

45

745S , 745XL , 845 , 845XL

46

1046 , 1246 , 946

55

1055 , 1055XL , 1255 , 1255XL , 1455 , 1455XL , 955 , 955XL

56

1056 , 1056XL , 856 , 856XL , 956 , 956XL

BD

DGD4

C

C55 (Moteur MWM) , C64 (Moteur MWM) , C70 (Moteur MWM)

CS

CS110 , CS120 , CS130 , CS150 , CS68 (-> 12/98 Moteur MWM) , CS75 (-> 12/98 Moteur MWM) , CS78 (-> 12/98 Moteur MWM) , CS86 (01/99 -> Moteur MWM) , CS94 (-> 12/98 Moteur MWM) Claas combines

Dominator

Dominator 85 (OM352)

Dominator 8

Dominator 68 (OM352) , Dominator 78 (OM352)

Mercator

Mercator 50 (4248) , Mercator 60 (OM352) , Mercator 75 (OM352)

Old models

Consul (4236) **Jaguar 70 SF (OM352)** Deutz

06

10006 , 10006F , 10006U , 13006 , 16006 , 2506 , 3006 , 3006F , 4006 , 4006F/S , 4006U , 4506 , 4506F , 4506US , 5006 , 5006F , 5006U , 5206 , 5206F , 5206U , 5506 , 5506F , 5506U , 6006 , 6006F , 6006U , 6206 , 6206F , 6206U , 6806 , 6806F , 6806U , 7006 , 7006F , 7006U , 7206 , 7206A , 7206F , 7206U , 7506 , 7506F , 7506U , 8006 , 8006F , 8006U , 9006 , 9006A , 9006F , 9006U

07

2807 , 3607 , 3607F , 4007 , 4007F , 4007U , 4507 , 4507A , 4507F , 4807 , 4807A , 4807F , 5207 , 5207A , 5207F , 6007 , 6007A , 6007F , 6207 , 6207A , 6207F , 6507 , 6507A , 6507F , 6807 , 6807A , 6907 , 7007 , 7007A , 7207 , 7207A , 7807 , 7807A

07C

4507C , 4807C , 5207C , 6007C , 6207C , 6507C , 6807C , 6907C , 7007C , 7207C , 7807C

DX

DX110 , DX110A , DX120 , DX120A , DX140 , DX140A , DX145 , DX145A , DX160 , DX160A , DX230 , DX230A , DX250 , DX250A , DX250V , DX3500 , DX36 , DX3700 , DX3900 , DX50 , DX55 , DX80 , DX80A , DX85 , DX85A , DX86 , DX86A , DX90 , DX90A , DX92 , DX92A Agrottron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95 Agrostar 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61, 6.71, 6.81, 8.31 Fendt

200

206S , 206V/NA , 207S , 207V/NA , 208P/NA , 208S , 209P/NA , 209PA , 209S , 209V/NA , 206F , 207F , 208F , 209F

Farmer 100

102 , 102LS , 102LSA , 102S , 102SA , 103 , 103LS , 103LSA , 103S , 103SA , 104LS , 104LSA , 104S , 104SA , 105 , 105LS , 105LSA , 105S , 105SA , 106LS , 106LSA , 106S , 106SA , 108LS , 108LSA , 108S , 108SA

Farmer 200

[Lien vers la fiche du produit](#)