

Arbre de prise de force Ford pour prise de force hydraulique série 10 , 30 , 100(à partir de 10/1980)

Cette pièce remplace les références 83937193 D8NN725AB



Marque : Ford

Référence : 129644

Prix : 150.00€

Critères associés :

Marque : Ford

Descriptif :

Longueur 780 mm

6 Cannelures et 26 cannelures

Montage sur :

10

2810 (PDF indépendante) , 2910 (PDF indépendante) , 3910 (PDF indépendante) , 4110 (PDF indépendante) , 4610 (PDF indépendante)

30

3230 (2 RM / WD W/8X2 trans. PDF indépendante) , 3430 (2 RM / WD W/8X2 trans. PDF indépendante) , 3930 (2 RM / WD W/8X2 trans. PDF indépendante) , 4130 (2 RM / WD W/8X2 trans. PDF indépendante) , 4630 (2 RM / WD W/8X2 trans. PDF indépendante) , 5030 (2 RM / WD W/8X2 trans. PDF indépendante)

600

3900 (10/80 -> PDF indépendante) , 4100 (10/80 -> PDF indépendante) , 4600 (10/80 -> PDF indépendante)

[Lien vers la fiche du produit](#)