

Bloc moteur Ford nu BSD333

Cette pièce remplace les références 3010152R92, 3040152R92, 81802526, E1ADDN2284, 18G8238, 1810596M91, 82022334, 87663947



Marque : Ford

Référence : 127851

Prix : 2,571.60€

Critères associés :

Marque : Ford

Descriptif :

Bloc neuf , livré totalement nu , sur la photo le vilebrequin est monté mais n'est pas livré avec

Montage sur :

Montage sur : 4000 , 4130 , 4330 , 4600 , 4610 , 4630 .

Possibilité de monter sur d'autres modèles mais en remplaçant les pistons + segments (pour remplacer alésage 106.68 mm)

Nous consulter pour le délai de livraison

[Lien vers la fiche du produit](#)