

Bouchon de radiateur John Deere et Massey

Cette pièce remplace les références AT29054 3475308M1 826772M1 36202 36202 826772M1 826772M93 3475308M1 3475308M91



Référence : 126098

Prix : 8.10€

Critères associés :

Marque : John Deere, Massey Ferguson

Descriptif :

Bouchon de radiateur John Deere et Massey .

La pièce se monte notamment sur les modèles suivants :

John Deere Agricultural Tractor - 20 Series 1020, 1120, 2020, 2120, 3120 Agricultural Tractor - 2050 Series 2255 Agricultural Tractor - 30 Series 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130, 3030, 3130 Agricultural Tractor - 40 Series 1040, 1140, 1640, 2040, 2140, 3040, 3140, 840, 940 Massey Ferguson Agricultural Tractor - 100 Series 135, 140 , 145 , [165](#) , 175 Agricultural Tractor - Pre 100 Series (1947 to 196 35, 765 Agricultural Tractor - TE20 Series TEA20, TED20, TEF20 Industrial Tractors 40, 50 Massey Harris 50 Perkins 3.152 Series AD3.152 4.203 Series A4.192, A4.203, AD4.203

[Lien vers la fiche du produit](#)