

Bouchon pour pompe hydraulique auxiliaire Massey Fergusson (vendu sans joint torique)

Cette pièce remplace la référence oem suivante : 1664509M1



Marque : Massey Ferguson

Référence : 130696

Prix : 7.20€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

Massey Ferguson :

Série 100 : 133 , 135 , 140 , 150 , 152 , 165 , 168 , 175 , 178 , 185 , 188

Série 200: 230 , 240 , 250 , 265 , 275 , 285 , 290

Série 500 : 550 , 565 , 575 , 590 , 595

Série 600 : 675 , 690

[Lien vers la fiche du produit](#)