

**Butée embrayage David Brown / Ford / New Holland / Landini / Massey Ferguson**

Cette pièce remplace les références 1861240M1 3000223X1 3585341M1 833084M1 834602M1 D620085 K620085



**Référence :** 124602

**Prix :** 18.30€

**Critères associés :**

*Marque :* David Brown, Ford, Landini, Massey Ferguson, New Holland

**Descriptif :**

**Butée embrayage pour tracteur David Brown / Ford / New Holland / Landini / Massey Ferguson .**

**La butée a les dimensions suivantes :**

**Diamètre int :** 63 mm

**Diamètre ext :** 100 mm

**Hauteur :** 22 mm

**La pièce se monte sur les modèles suivants :**

**Tracteur David Brown :**

**Divers :** 770 , 780 , 880 , 885 .

**Tracteur Ford :**

**Série 1000 :** 2000 , 3000 , 3055 , 4000 , 5000 , 7000 , 8000 , 9000 .

**Série 100 :** 2600 , 3600 , 4100 , 4600 , 5100 , 5600 , 5900 , 6600 , 6700 , 7600 , 7700 , 8100 , 8400 , 8600 , 8700 , 9600 , 9700 .

**Série 40 :** 5640 , 6640 , 7740 , 7840 , 8240 .

**Série 30 :** 3230 , 3430 , 3930 , 4130 , 4630 , 4830 , 5030 , 8530 .

**Série 10 :** 2310 , 2610 , 2810 , 2910 , 3610 , 3910 , 4110 , 4610 , 5110 , 5610 , 6410 , 6610 , 6710 , 6810 , 7410 , 7610 ,

7710 , 7810 , 7910 , 8210 .

**Série TW :** TW5 , TW10 .

**Tracteur New Holland :**

**Modèles :** TB100 , TB120 , TS100 , TS110 , TS6000 , TS6020 , TS6030 , TS80 , TS90 .

**Tracteur Landini :**

**Modèle : 9550 .**

**Tracteur Massey Ferguson :**

**Série 1000 :** 1004 , 1007 , 1080 , 1085 , 1200 .

**Série 600 :** 670 , 675 , 690 , 698 , 699 .

**Série 500 :** 550 , 560 , 565 , 575 , 590 , 592 , 595 .

**Série 400 :** 420 .

**Série 300 :** 340 , 342 , 350 , 352 , 355 , 360 , 362 , 365 , 372 , 375 , 382 , 390 , 396 , 398 , 399 .

**Série 200 :** 230 , 233 , 235 , 240 , 250 , 253 , 255 , 260 , 265 , 275 , 285 , 290 , 298 .

**Série 100 :** 122 , 130 , 133 , 135 , 140 , 145 , 148 , 150 , 152 , 155 , 158 , 165 , 168 , 175 , 178 , 185 , 188 .

**Autres :** 35 , 35X , 65 , 765 , 835 , FE35 .

Poids 0.60 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)