

**Cale de réglage axe de vérin de direction 0.50 mm Massey Ferguson**

Cette pièce remplace les références S.40147, S40147, 30/578-2, 829259M1



**Marque :** Massey Ferguson

**Référence :** 129869

**Prix :** 1.80€

**Critères associés :**

*Marque :* Massey Ferguson

**Descriptif :**

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

100  
165 , 168 , 175 , 175S , 178 , 185 , 188  
200  
265 , 275 (France) , 285 (France) , 290 (France)  
200 (Brasil - South Africa)  
265  
300  
375 , 390

[Lien vers la fiche du produit](#)