

Caoutchouc protection colonne direction/tôle réservoir Ford

Cette pièce remplace les références D2NN3A566B, C5NN5A566B, C5NN3A566B, 81803109, 81827446



Marque : Ford

Référence : 126243

Prix : 7.20€

Critères associés :

Marque : Ford

Descriptif :

Caoutchouc protection colonne direction/tôle réservoir Ford .

La pièce se monte notamment sur les modèles suivants :

2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 230, 231, 2310, 234, 2600, 2600N, 2600V, 2610, 2610V, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3110, 3120, 3150, 3230, 3330, 334, 335, 340, 3400, 3430, 3500, 3600, 3600N, 3600V, 3610, 3610V, 3900, 3910, 3910V, 3930, 3930N, 4000, 4100, 4110, 4110V, 4130, 4130N, 4140, 4400, 4410, 4600, 4610, 4610N, 4610V, 4630, 4630N, 4830, 4830N, 5000, 5030, 5100, 5110, 530, 531, 532, 540, 550, 555, 5600, 5610, 5610S, 655, 6600, 6610, 6610S, 6710, 6810, 6810S, 7000, 7010, 7100, 7410, 7600, 7610, 7610S, 7630, 7710, 7810S, 8010,

[Lien vers la fiche du produit](#)