

**Charnière de porte côté droit haut - côté gauche bas - Ford / New Holland séries T5000, TL, TM, TS, T7000, TLA**

Cette pièce remplace la référence constructeur 82018444



**Référence :**128967

**Prix :**29.40 €

**Critères associés :**

*Catégorie :* Carrosserie

*Marque :* Ford, New Holland

**Charnière de porte Ford / New Holland séries T5000, TL, TM, TS, T7000, TLA**

Montage sur

**Ford New Holland**

T5000 Series

T5030, T5040, T5050, T5060, T5070 TL Series

TL100, TL70, TL80, TL90 TM Series

TM115, TM120, TM125, TM130, TM135, TM140, TM150, TM155, TM165, TM175, TM180, TM190 TS Series

TS100, TS110, TS115, TS90 T7000 Series

T7010, T7020, T7030, T7040 TLA Series

TL100 A, TL60 A, TL70 A, TL90 A

[Lien vers la fiche du produit](#)