

Coussinet de bielle côte réparation +0.020 moteur hotchkiss 20c

Cette pièce est vendue comme sur la photo



Marque : Massey Ferguson

Référence : 130396

Prix : 21.60€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

FF30 , TEF20, TO35; Massey35

Côte réparation +0.020

[Lien vers la fiche du produit](#)