

Cylindre récepteur de roue gauche Case IH , Fendt

Cette pièce remplace la référence F178101070060 .



AGRIPIÈCES 29.COM

Référence : 127812**Prix :** 111.60€**Critères associés :**

Marque : Case IH, Fendt

Descriptif :

Cette pièce s' monte sur les modèles suivants :

Case IH :**BD****DGD4 Fendt :**

Farmer 200

240S , 250S , 250SA , 260P , 260PA , 260S , 260SA , 270P , 270PA , 275SA , 280P , 280PA

Farmer 300 C/CA

307C , 308C , 309C

Farmer 300 LS(A)

303LS , 304LS , 304LSA , 305LS , 305LSA , 306LS , 306LSA , 307LS , 307LSA , 308LS , 308LSA ,

309LS , 309LSA , 310LSA

Farmer 300 Turbomatik

307 , 308 , 309 , 310

GT Porte-outils

F345GT , F345GTM , F360GTF , F360GTH , F370GT , F370GTA

[Lien vers la fiche du produit](#)