


disque de frein John Deere série 20 , 30 , 40 , diamètre 305 mm , 12 cannelures

Cette pièce remplace les références AL38236 , AT22034 , AT315888 , AT63106 , AZ40478



Marque : John Deere

Référence : 127986

Prix : 91.80€

Critères associés :

Marque : John Deere

Descriptif :

Montage sur :

20

1020 (Europe) , 1020 , 1120 , 2020 (Europe) , 2020 , 2120 (Europe) , 2120 (USA) , 820 , 820 (North America) , 920

30

1030 , 1030 (Espana) , 1030OU (Espana) , 1030VU (Espana) , 1130 , 1630 (-> 300749) , 1630 (Espana) (-> 300749) , 1630OU (Espana) (-> 300749) , 1630VU (Espana) (-> 300749) , 1830 (-> 301445) , 2030 (Europe) (-> 301745) , 2030 (Espana) (-> 301745) , 2030 (-> 301745) , 2030OU (Espana) (-> 301745) , 2130 (Europe) , 2130 (Espana) , 2130 , 830 (Europe) , 830 (North America) , 930 (Europe) , 930VU (Espana)

40

1640 (Europe) , 1640 (Espana) , 1640F (Espana) , 2040 (Europe) , 2040 (Espana) , 2040 , 2040F (Espana) , 2040S (Europe) , 2040S (Espana) , 2140 (Europe) , 2140 (Espana)

[Lien vers la fiche du produit](#)