

Disque de freins 178 mm , 13 dents , montage Landini série 40 , 50 , 500 et Massey série 54 et 74

Cette pièce remplace les références 1895852M91 3302699M91



Référence : 127707

Prix : 66.00€

Critères associés :

Marque : Landini, Massey Ferguson

Descriptif :

Montage sur :

Landini :

Série 40 : 5840 , 6840

Série 50 : 6550 , 7550 , 8550

Série 500 : 5500 , 6500 , 7500 , 8500

Massey :

Série 100 : 154 , 174 , 184 , 194

Série 200 : 254 , 274 , 284 , 294

[Lien vers la fiche du produit](#)