

Écrou 5/8" UNC (pas large)

Cette pièce remplace les références 280374, 33849S36, 33849S36PK50, 378162S8, 33849S36, 280374, 133590, CFPN1045A, CJPN1045B, CKPN1010A, CFPN1047B, 375099X1, 354296X1, 355623X1, 3700838M3, 363628X1, 363423X1, 354603X1, 353727X1, 1037727M91



Référence : 129535

Prix : 1.20€

Descriptif :

Écrou 5/8" UNC (pas large)

[Lien vers la fiche du produit](#)