

**Fusée gauche Deutz 06 07 07C DX DX3SC**

Cette pièce remplace les références 02386474, 02386801, 21/470-90, 470-90, S.312053, S312053, 72704084



**Marque :** Deutz Fahr

**Référence :** 130175

**Prix :** 201.60€

**Critères associés :**

*Marque :* Deutz Fahr

**Descriptif :**

Cette pièce se monte sur:

Deutz

DX série

DX85, DX85 A

Dxab série

Dxab 90

07 série

[2807](#), [3607](#), [6807](#), [7007](#), [7207](#), [7207 A](#), [7807](#), [7807 A](#)

**06 série**

[6806](#), [7206](#), [8006](#), [10006](#), [10006 F](#), [10006 U](#), [7206 A](#), [7206 F](#), [7206 U](#), [8006 F](#), [8006 U](#)

**07C série**

[4507 C](#), [4807 C](#), [5207 C](#), [6007 C](#), [6207 C](#), [6507 C](#), [6807 C](#), [7007 C](#), [7207 C](#), [7807 C](#)

**Dxbis série**

**Dxbis 85**, **Dxbis 90**

**DX3 SC série**

[DX3.10 SC](#), [DX3.30 SC](#), [DX3.50 SC](#), [DX3.60 SC](#), [DX3.65 SC](#), [DX3.70 SC](#), [DX3.90 SC](#)

**DX3 VC série**

[DX3.10 VC](#), [DX3.30 VC](#), [DX3.50 VC](#), [DX3.60 VC](#), [DX3.65 VC](#), [DX3.70 VC](#), [DX3.90 VC](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)