

Garde boue gauche ou droit Massey Ferguson

Cette pièce remplace les références 180707M92, 1883356M91, 1883356M92, 1883356R92, 827351M91, 960017M95



Marque : Massey Ferguson

Référence : 128230

Prix : 70.80€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Garde boue Massey Ferguson

ATTENTION AILE VENDUE SANS SUPPORT

Montage sur

Pre 100 Series

35, 35X, FE35, 65 TE Series

TE20, TEA20, TED20, TEF20

[Lien vers la fiche du produit](#)