

Jeu de coussinets de vilebrequin côte réparation +0.020 Moteur Hotchkiss 20C

Cette pièce est vendue comme sur la photo



Marque : Massey Ferguson

Référence : 130397

Prix : 19.20€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

FF30, TEF20

Côte réparation +0.020

[Lien vers la fiche du produit](#)