

jeu de deux garnitures frein à main John Deere série 40 et 50 en 6 cylindres

Cette pièce remplace les références L40421 et T28479



Référence : 130792

Prix : 130.80€

Critères associés :

Marque : John Deere

Descriptif :

Montage sur :

Série 50 : 3050 , 3350 , 3650

Série 30 : 3030 , 3130

Série 40 : 3040 , 3140 , 3640

[Lien vers la fiche du produit](#)