

Joint de carter huile moteur IH BD144 , BD154

Cette pièce remplace les références 703840R1, 703840R2



Marque : Case IH

Référence : 126551

Prix : 9.60€

Critères associés :

Marque : Case IH

Descriptif :

Joint de carter huile moteur IH BD144 , BD154

[Lien vers la fiche du produit](#)