


Joint de pompe hydraulique Ford 5000 et 7000

Cette pièce remplace les références 81802128, D3NN915A, E7NN915BA, C5NN915A, 83963582, 83901199



Marque : Ford

Référence : 126397

Prix : 6.32€

Critères associés :

Marque : Ford

Descriptif :

Joint de pompe hydraulique Ford 5000 et 7000

La pièce se monte sur les modèles suivants :

5000, 5100, 5200, 5340, 5900, 7000, 7100, 7200, 7700,

[Lien vers la fiche du produit](#)