

Kit de joints de pompe de direction assistée Massey Ferguson

Cette pièce remplace les références 1635948M91, 1635948M92, S40154, S.40154, 30/575-4, VPJ4005



Marque : Massey Ferguson

Référence : 127432

Prix : 11.88€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Descriptif :

Ce kit se monte sur les modèles suivants :

100

158F , 158S , 158V , 165 (Montage Air Equipment) , 168 (Montage Air Equipment) , 175 (Montage Air Equipment) , 175S (Montage Air Equipment) , 178 (Montage Air Equipment) , 185 (Montage Air Equipment) , 188 (Montage Air Equipment)

1000

1004

200

260 , 265 , 275 , 285 , 290 , 298

200 (Brasil - South Africa)

265

500

560 , 565 (Montage Air Equipment) , 575 (Montage Air Equipment) , 590 (Montage Air Equipment) , 592

600

675 , 690 , 698 Industriels : 50B , 50H , 50E Moissonneuse-Batteuse 560 , 565 (Montage Air Equipment)

[Lien vers la fiche du produit](#)