

**Kit de joints de vérin de balancier Tractopelle Massey Ferguson**

Cette pièce remplace la référence 3484306M91



**Marque :** Massey Ferguson

**Référence :** 128167

**Prix :** 74.40€

**Critères associés :**

*Marque :* Massey Ferguson

**Descriptif :**

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

50HX, 60HX

Tige : 65 mm

Fût : 110 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)