

Kit de réparation de maître cylindre frein Massey Ferguson série 3000/3100

Cette pièce remplace les références 30/227-5, 1810834M91, 3900222M91



Marque : Massey Ferguson

Référence : 127654

Prix : 45.60€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

3000

3050 , 3055 , 3060 , 3065 , 3065S , 3070 , 3075 , 3080 , 3085 , 3090 , 3095

3100

3115 , 3120 , 3120T , 3125

[Lien vers la fiche du produit](#)