

Kit de réparation de pompe à eau David Brown

Cette pièce remplace les références k962156, K964489/962156, K903810, K262796, K262880, K262965, 86629540, 770414, K964489



Marque : David Brown

Référence : 125062

Prix : 46.80€

Critères associés :

Marque : David Brown

Descriptif :

Kit de réparation de pompe à eau David Brown .

Les dimensions sont les suivantes :

A : 109 mm

B : 27 mm

C : 39 mm

D : 43 mm

E : 16 mm

F : 30 mm

F2 : 16 mm

G : 12.7 mm

J : 33.4 mm

K 14.5 mm

Ce kit se monte sur les modèles suivants :

Série 900 : 990 (AD4/47) , 990 (AD4/49) ,995 , 996 .

Série 1200 : 1200 , 1210 , 1212 .

Poids 1.00 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)