

## **Kit de réparation de pompe à eau David Brown**

Cette pièce remplace les références 2036184 K200781 K961004



**Marque :** David Brown

**Référence :** 125065

**Prix :** 64.80€

**Critères associés :**

*Marque :* David Brown

**Descriptif :**

**Kit de réparation de pompe à eau pour tracteur David Brown .**

**Ce kit se monte sur les modèles suivants :**

**Série 900 :** 990 (AD4/47) , 990 Implematic , 990 Selectamatic .

**Type Moteur :** AD4/47 .

Poids 1.00 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)