

Kit de réparation de pompe à eau John Deere Série 40/50

Cette pièce remplace les références RE10967 RE524413



Marque : John Deere

Référence : 127969

Prix : 104.40€

Critères associés :

Marque : John Deere

Descriptif :

Ce kit se monte sur les modèles suivants :

40

4240 (Europe) , 4240 (North America) , 4240S , 4440 (Europe) , 4440 (North America) , 4640 , 4840 , 8440

50

4350

55

4455 (MEXICO)

8030

8430

[Lien vers la fiche du produit](#)