

Kit d'étanchéité de verin de direction assistée 4RM Massey Ferguson

Cette pièce remplace la référence 3484807M91



Marque : Massey Ferguson

Référence : 127444

Prix : 20.40€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

300

340 , 350 , 355 , 360 , 362 , 365 , 375 , 390 , 390T , 396 , 398 , 399

[Lien vers la fiche du produit](#)