

Kit d'étanchéité de verin de direction assistée 4RM Massey Ferguson

Cette pièce remplace la référence 3314663M91



Marque : Massey Ferguson

Référence : 127445

Prix : 18.00€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

100 Series:

133, 135, 135 Petrol, 148

200 Series:

230, 240, 250

500 Series:

550

Pre 100 Series:

35 3cyl, 35 Petrol

[Lien vers la fiche du produit](#)