

Kit d'étanchéité verin de direction assistée 4 RM Massey Ferguson

Cette pièce remplace la référence 1606890M91



Marque : Massey Ferguson

Référence : 127446

Prix : 13.50€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

100

165 , 168 , 175 , 175S , 178 , 185 , 188

200

265 , 275 , 275E , 285 , 290 , 290E

200 (Brasil - South Africa)

265

300

375E , 390E

500

565 , 575 , 590

600

675 , 690 Moissonneuse-Batteuse 565

[Lien vers la fiche du produit](#)