

Kit réparation moteur John Deere 1830 , 2030 , 2120 moteur 4219D

Cette pièce remplace les références AR100417 AR67942 AR78041x4 R119210x2 R55647x4 R80033x8 RE44574



Marque : John Deere

Référence : 125245

Prix : 510.00€

Critères associés :

Marque : John Deere

Descriptif :

Kit réparation moteur pour tracteur John Deere 1830 , 2030 , 2120 moteur 4219D .

Le kit se compose de :

- 4 Cylindrées complètes
- 1 pochette de joints supérieur
- 1 pochette de joints inférieur
- 8 vis de bielle

- **4 bagues de pied de bielle**
- **6 bagues équilibreurs**
- **1 joint de palier avant**
- **1 joint de palier arrière**

Poids 25 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)