

Kit réglage distributeur vérin de direction Massey Ferguson 135

cette pièce remplace les références 1863642, 182723, 182723M1, 1888905M1, 188909M1, 881727M1, 881729M1, 182723M1



Marque : Massey Ferguson

Référence : 127453

Prix : 14.40€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèle susivants :

135

[Lien vers la fiche du produit](#)