

## Kit réparation de pompe à eau John Deere série 40 et 50 en 6 cylindres

Cette pièce remplace les références HCNRE70143 JD11348 RE11348 RE19150 RE62660 RE70143



**Marque :** John Deere

**Référence :** 125952

**Prix :** 93.60€

**Critères associés :**

*Marque :* John Deere

**Descriptif :**

Kit réparation de pompe à eau John Deere série 40 et 50 en 6 cylindres.

La pièce se monte notamment sur les modèles suivants :

Tracteur

Serie: 40

2940, 3040, 3140 (Deutschland), 3140 (España), 3340, 3640, 3640S, 4040 (Europe), 4040S,

Serie: 50

2950, 3050, 3150 (Espana), 3150 (USA), 3350 (Deutschland), 3350 (Espana), 3650, 4050,

Serie: 55

2955, 3055, 3155, 3255,

[Lien vers la fiche du produit](#)