

Pochette de joints inférieurs moteur iveco 8041.05 , 8045.05 , 8045.06

La pièce remplace la référence 1930248



Marque : Fiat/Soméca

Référence : 128437

Prix : 91.20€

Critères associés :

Marque : Fiat Soméca

Descriptif :

Attention : Ne comprend pas les joints spy de palier

Montage sur :

Série 46 : 65-46

Série 56 : 65-56 , 70-56

Série 66 : 65-66 , 70-66 , 80-66

Série 90 : 65-90 , 70-90 , 80-90

Série 93 : 65-93 , 72-93 , 82-93

Série 94 : 65-94 , 72-94 , 82-94 , 88-94

[Lien vers la fiche du produit](#)