

**Pompe alimentation électrique pour moteur Perkins**

Cette pièce remplace les références 0.900.1063.2 1574225183M1 17-919300 17/919300 17919300 2324001180 3679527M1 3681816M2 3681816M91 4132A008 4132A018 4132A18 4132A8 4134M004 4225044M1 4225068M21



**Référence :** 126652

**Prix :** 140.40€

**Critères associés :**

*Marque :* Massey Ferguson, Perkins

**Descriptif :**

Pompe alimentation électrique moteur Perkins

La pièce se monte notamment sur les modèles suivants :

**Tracteur**

**Serie: 3400**

3435 V/S/F, 3445 V/S/F, 3455 V/S/F,

**Serie: 5400**

5410 (Tier 3 ), 5420 (Tier 3 ), 5425 (Tier 2/3 ), 5430 (Tier 3 ), 5435 (Tier 2/3 ), 5440 (Tier 3 ), 5445 (Tier 2 ),

5450 (Tier 3 ), 5455 (Tier 2 ), 5460 (Tier 2 ), 5460SA (Tier 2 ),

**Serie: 6400**

6445 (Tier 2 ), 6455 (Tier 2 ), 6460 (Tier 2 ), 6470 (Tier 2 ),

[Lien vers la fiche du produit](#)