

Pompe à eau Landini / Massey Ferguson ,voir photo pour fixation ventilateur

Cette pièce remplace les références constructeur 41312055 , 41312484 , 41312494



Référence : 128351

Prix : 57.60€

Critères associés :

Marque : Landini, Massey Ferguson

Pompe à eau Landini / Massey Ferguson

Attention : Ecart des vis pour fixation du ventilateur différent

Montage sur :

Landini

Prima

5000DT

Massey Ferguson

100

133 , 135 (FR) , 140 (FR / >152FA1986D) , 145 (FR / >152FA1986D)

35

35 , 35X Autre **Ebro (350)**

[Lien vers la fiche du produit](#)