

Pompe à huile moteur Deutz F4L912/913 , F5L912 , F6L912/913 , BF4L912/913/913T , BF6L912/913

Cette pièce remplace les références 04231921, 04230786, 04231309, 04232509, 04234147, 04159951, 04156350, 04158341, 02130385, 00000008, 04150001, 04231305, 04159968



Marque : Deutz Fahr

Référence : 125662

Prix : 105.60€

Critères associés :

Marque : Deutz Fahr

Descriptif :

Pompe à huile moteur Deutz F4L912/913 , F5L912 , F6L912/913 , BF4L912/913/913T , BF6L912/913 .

Raccord M33*2 mm .

[Lien vers la fiche du produit](#)