

Pompe hydraulique 10 cannelures , sans contrôle de pression Massey série 100

Cette pièce remplace les références :1684582M92, 1684582T, 1869615M91, 886331M92, 886682M97, 886683M92, 886684M97



Marque : Massey Ferguson

Référence : 127011

Prix : 346.80€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Descriptif :

Montage sur :

Tracteur

Serie: 100 133 (MKII), 135 (MKII), 140, 148 (MKII), 155 (MKII), 165 (MKII), 175 (MKII), 178 (MKII),

[Lien vers la fiche du produit](#)