

Rondelle feutre sortie boitier de direction Massey Ferguson

Cette pièce remplace les références 1850020M1, 1850020V1, 1850030M1



Marque : Massey Ferguson

Référence : 128174

Prix : 1.56€

Critères associés :

Marque : Massey Ferguson

Descriptif :

Cette pièce se monte sur les modèles suivants :

[133](#), [135](#), [135 Gas / 135 Petrol](#), [140](#), [145](#), [148](#), [152](#), [158](#), [20D](#),

[20E](#), [230](#), [231](#), [235](#), [240](#), [245](#), [250](#), [255](#),

[260](#), [30E](#), [35](#), [35 Gas / 35 Petrol](#), [35X](#)

Photo 2 repère 14A

[Lien vers la fiche du produit](#)