

**Roulement butée de fusée Massey intérieur 32 \* 55.6 \* 16.2 mm**

Cette pièce remplace la référence 195175M1 508E3123B 18560X



**Marque :** Massey Ferguson

**Référence :** 129359

**Prix :** 7.80€

**Critères associés :**

*Marque :* Massey Ferguson

**Descriptif :**

Montage sur :

100  
122 (UK) , 130 (UK) , 133 (UK & France) , 135 (UK & France / USA - Vigneron étroit) , 140 (UK & France) , 145 , 145S , 148 (UK & France) , 152 (France) , 152S , 155 (France) , 158 (France) , 158S , 165 (France)  
200  
230 (Direction manuelle et assistée) , 235 , 240 (Direction manuelle et assistée) , 245 , 250 , 255 , 260 (Dégagement standard)  
35  
35  
65  
65 (UK & France)  
700-800  
765 (UK) , 835 , 865 (France)  
T20  
TEA20 , TEE20 , TEF20 , TEH20

[Lien vers la fiche du produit](#)