

Sangle de freins à main John Deere série 20 , 30 , 40 , 50

Cette pièce remplace les références AL38213 AT176621 AT19833



Marque : John Deere

Référence : 126513

Prix : 194.40€

Critères associés :

Marque : John Deere

Descriptif :

Sangle de freins à main John Deere série 20 , 30 , 40 , 50

Tracteur**Serie: 20**

1020 (USA), 1120, 1520, 2020 (Europe), 2020 (USA), 2120 (Europe), 820 (USA), 920,

Serie: 30

1030 (Deutschland), 1030 (Espana), 1030OU, 1030VU, 1130, 1530, 1630 (Deutschland), 1630 (Espana), 1630OU, 1630VU, 2030 (Espana), 2030 (USA), 2030OU, 2130 (Espana), 2130 (USA), 830 (Europe), 930, 930VU,

Serie: 35

1035, 1035EF, 1035EV, 1635, 1635EF, 2035, 2035EF, 2135,

Serie: 40

1040 (Deutschland), 1040 (Espana), 1040V, 1140 (Deutschland), 1140F, 1140V, 1640 (Deutschland), 1640 (Espana), 1640F, 1840 (Deutschland), 1840 (Espana), 1840F, 2040 (Deutschland), 2040 (Espana), 2040 (USA), 2040F, 2040S (Deutschland), 2040S (Espana), 2140 (Deutschland), 2140 (Espana), 2440, 2640, 840, 940 (Deutschland), 940 (Espana), 940V,

Serie: 50

1350, 1550, 1750, 1750V, 1850 (Deutschland), 1850 (Espana), 1850F, 1850N, 1850V, 1950 (Deutschland), 1950 (Espana), 1950F, 1950N, 2150, 2250 (Deutschland), 2250 (Espana), 2250F, 2350, 2450 (Deutschland), 2450 (Espana), 2450F, 2550, 2650, 2650F, 2650N, 2750, 2850 (Deutschland), 2850 (Espana),

Serie: 51

2251, 2251N, 2351,

Serie: 55

2155, 2255, 2355, 2355N, 2755, 2855N,

[Lien vers la fiche du produit](#)