

Tuyau de retour injecteur moteur perkins

La pièce remplace les références 1010463 , 1641069M1 , 35587344 , 734723M91



Référence : 130563

Prix : 22.80€

Critères associés :

Marque : Landini, Massey Ferguson, Perkins

Descriptif :

Montage sur :

Landini :

Série 30 : 6530 , 6830 , 7530 , 7830 , 8830

Série 40 : 6840

Série 50 : 6550 , 7550 , 8550

Série 500 : 6500 , 7500 , 8500

Série 80 : 8880

Massey Ferguson :

Série 100 : 165 , 168 , 174 , 175 , 178 , 184 , 185 , 188 , 194

Série 200 : 265 , 273 , 274 , 275 , 283 , 284 , 285 , 290 , 293 , 294

Série 500 : 565 , 575 , 590

Série 600 : 675 : 690

Moissonneuse : 186 , 187 , 206 , 240 , 307 , 440 , 487 , 506

Moteur Perkins : A4.236 , A4.212 , A4.248

[Lien vers la fiche du produit](#)